

REFERENCIAS

- Piso alisado de cemento peinado sobre contrapiso de H°P°,con bordes de alisado de cemento. Junta de dilatacion cada 3 mts.
- Losetas graniticas,tipo Blangino, 0.40x0.40m. Dable L Gris plomo de 64 panes.
- Losetas podotactiles,0.40x0.40, tipo Blangino, Línea Accesibilidad.
- Porcelanato 61x61, tipo Cerro Negro. Zen marfil . Pei 4. Satinado.
- Porcelanato 61x61, tipo Cerro Negro. Zen Gris. Pei 4. Satinado.
- Solias de Porcelanato, ancho de mamposteria. Colores Zen gris.
- Solias de Porcelanato Zen marfil, ancho de mamposteria.
- Juntas de dilatación. Superficies de 18 a 20 m2
- Juntas de acero inoxidable,ancho 0.10cm
- Porcelanato 59x59, tipo Cerro Negro. Granito Out Black. Pei 5. Antideslizante.
- Losetas atérmicas 0.50x0.50m.
- Porcelanato "Lapacho" tipo Cerro Negro 19x160mm. Codigo SAAP 03173651000.1.1
- Área verde. Césped tipo Festuca Arundinácea, cesped de bajo mantenimiento.
- Piso de Cemento Rodillado.
- Piedra partida. Área estacionamientos.
- Solias de granito negro,0.25cm de espesor y ancho de mamposteria.
- Especies arbóreas perennes

ANTES DE INICIAR LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS COTAS, NIVELES Y DIMENSIONES EN EL TERRENO Y EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y DEMÁS ESPECIALIDADES. LAS COTAS DE PLANO PREVALECEN SOBRE LA MEDIDA A ESCALA. LOS DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARTICULARES Y GENERALES. LA INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES ESTÁ DADA POR EL CONTRATISTA. SU ERRONEO PARA EL CÓMPUTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA, ES EXCLUSIVA DE LA EMPRESA CONTRATISTA. LA INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEBERÁN VOLCARSE EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFique EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE ENALMACES Y COTAMIOS CORRECTAMENTE. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ALGUNAS ESTRUCTURAS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO.

InViCo
196
FOLIO N°

GERENCIA DE PROYECTOS

PROGRAMAS: casa propia / Casa Activa

Hábitat integral para personas mayores: ADAPTACIÓN Y DESARROLLO INVIVIENDA POR M.D.T.SyA

PAMI — Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat — Argentina

UBICACIÓN:
Provincia: CORRIENTES
Localidad/Departamento: CORRIENTES
Barrio: SANTA CATALINA

CROQUIS UBICACIÓN

Responsable Técnico: Arq. Sergio Svibeli
Revisión Proyecto Ejecutivo: Arq. Luis Bejarano
Desarrollo Proyecto Ejecutivo: Arq. Sergio Aignasse
Observaciones:

Plano:
PISOS INTERIORES Y EXTERIORES PLANTA GENERAL

Escala: 1:100
Hoja n°: J.01
Fecha: Febrero 2022

ARQ. SERGIO E. SVIBELI
MATRICULA PROFESIONAL
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA